



REGIONAL OFFICE
C. G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD,
KORBA (C.G.)

SAMPLE COLLECTED FROM}		Hasdeo River , Korba				
DESCRIPTION } OF SAMPLE		1. U/S of Dhanras Ash dyke ,Korba 2. D/S of Dhanras Ash dyke NTPC & Lotlota Ash Dyke CSEB (west)Korba 3. At Hasdeo Barrage Darri , Korba 4. Hasdeo River, Near Servamangla Mandir, Korba				
DATE OF COLLECTION		DATE OF RECEIVE		DATE OF ANALYSIS		
22.03.2018		22.03.2018		22.03.2018		
SAMPLE } COLLECTED BY		B.P. Mishra , Lab Asst. - II				
ANALYSED BY }		B.P. Mishra, Lab Asst. - II				
REFERENCE }						
S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)	Result (3)	Result (4)
1	Temperature	°C	25.8	25.8	25.8	25.9
2	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	S.T.
3	Odour	Threshold No.	OL	OL	OL	OL
4	pH	pH Units	7.23	7.25	7.23	7.27
5	Turbidity	NTU/JTU	-	-	-	-
6	Specific Conductivity	Micro Mhos	-	-	-	-
7	Total Solids (T.S.)	Mg/L	236.0	240.0	243.0	249.0
8	Dissolved Solids (D.S.)	Mg/L	189.0	191.0	191.0	193.0
9	Suspended Solids (S.S.)	Mg/L	47.0	49.0	52.0	56.0
10	Fixed Dissolved Solids (F.D.S.)	Mg/L	-	-	-	-
11	Ammonical Nitrogen (as NH ₃ -N)	Mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5
12	Nitrate Nitrogen (as NO ₃)	Mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3
13	Nitrite Nitrogen (as NO ₂)	Mg/L	0.03	0.04	0.05	0.06
14	Phosphate (as PO ₄)	Mg/L	0.4	0.5	0.6	0.8
15	Chloride (as Cl ⁻)	Mg/L	17.99	18.99	21.99	27.99
16	Sulphate (as SO ₄)	Mg/L	5.0	6.0	6.0	8.0
17	Dissolved Oxygen (D.O.)	Mg/L	7.6	7.4	6.8	7.0
18	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	0.8	0.8	1.0	1.0
19	C.O.D.	Mg/L	6.0	8.0	12.0	14.0
20	Total Alkalinity	Mg/L	76.0	78.0	82.0	84.0
21	Total Hardness	Mg/L	64.0	66.0	70.0	72.0
22	Calcium Hardness	Mg/L	34.0	36.0	38.0	40.0
23	Magnesium Hardness	Mg/L	30.0	30.0	32.0	32.0
24	Fluoride (as F ⁻)	Mg/L	-	-	-	-
25	Oil & Grease	Mg/L	-	-	-	-
26	Cyanide	Mg/L	-	-	-	-
27	Coliform	MPN/100ml	-	-	-	-

S = Slight, H = Highly, B = Blackish, T = Turbid, O.L. = Odour Less, Unpl. = Unpleasant, S.Smell = Slight Smell

Remarks: Indicates Exceeding the Prescribed Limits.

B.P. Mishra
ANALYSED BY

Chemist

sd
SCIENTIST

[Signature]
REGIONAL OFFICER



ANALYSIS NO. : 6317

REGIONAL OFFICE
C. G. ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD,
KORBA (C.G.)

SAMPLE COLLECTED FROM} Hasdeo River , Korba						
DESCRIPTION } OF SAMPLE 1. U/S of Dhanras Ash dyke ,Korba 2. D/S of Dhanras Ash dyke NTPC & Lotlota Ash Dyke CSEB (west)Korba 3. At Hasdeo Barrage Darri , Korba 4. Hasdeo River, Near Servamangla Mandir, Korba						
DATE OF COLLECTION		DATE OF RECEIVE		DATE OF ANALYSIS		
16.02.2018		16.02.2018		16.02.2018		
SAMPLE } COLLECTED BY B.P. Mishra , Lab Asst. - II						
ANALYSED BY } B.P. Mishra Lab Asst. - II						
REFERENCE }						
S.No.	Characteristics	Unit	Result (1)	Result (2)	Result (3)	Result (4)
1	Temperature	°C	25.6	25.6	25.6	25.7
2	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	S.T.
3	Odour	Threshold No.	OL	OL	OL	OL
4	pH	pH Units	7.24	7.27	7.29	7.32
5	Turbidity	NTU/ITU	-	-	-	-
6	Specific Conductivity	Micro Mhos	-	-	-	-
7	Total Solids (T.S.)	Mg/L	245.0	251.0	257.0	262.0
8	Dissolved Solids (D.S.)	Mg/L	201.0	205.0	208.0	207.0
9	Suspended Solids (S.S.)	Mg/L	44.0	46.0	49.0	55.0
10	Fixed Dissolved Solids (F.D.S.)	Mg/L	-	-	-	-
11	Ammonical Nitrogen (as NH ₃ -N)	Mg/L	0.2	0.2	0.3	0.4
12	Nitrate Nitrogen (as NO ₃)	Mg/L	0.1	0.1	0.2	0.3
13	Nitrite Nitrogen (as NO ₂)	Mg/L	0.04	0.04	0.05	0.07
14	Phosphate (as PO ₄)	Mg/L	0.5	0.6	0.8	0.8
15	Chloride (as Cl ⁻)	Mg/L	18.99	20.99	23.99	25.99
16	Sulphate (as SO ₄)	Mg/L	6.0	8.0	10.0	14.0
17	Dissolved Oxygen (D.O.)	Mg/L	7.4	7.2	7.0	6.8
18	B.O.D. (3 day 27°C)	Mg/L	0.6	0.6	0.8	1.0
19	C.O.D.	Mg/L	8.0	8.0	10.0	12.0
20	Total Alkalinity	Mg/L	72.0	74.0	78.0	80.0
21	Total Hardness	Mg/L	66.0	68.0	72.0	74.0
22	Calcium Hardness	Mg/L	34.0	32.0	38.0	36.0
23	Magnesium Hardness	Mg/L	32.0	36.0	34.0	38.0
24	Fluoride (as F ⁻)	Mg/L	-	-	-	-
25	Oil & Grease	Mg/L	-	-	-	-
26	Cyanide	Mg/L	-	-	-	-
27	Coliform	MPN/100ml	-	-	-	-

S = Slight, H = Highly, B = Blackish, T = Turbid, O.L. = Odour Less, Unpl. = Unpleasant, S.Smell = Slight Smell


Remarks: Indicates Exceeding the Prescribed Limits.

ANALYSED BY

Chemist

SCIENTIST

REGIONAL OFFICER



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1060 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2017 कोरबा दिनांक 10 /x /2017
प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल का आदेश
दिनांक 11.09.2015 के पालन के संबंध में।
2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पृ.क्रं. 2545 दिनांक 28.07.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा गणेश एवं दुर्गा विसर्जन के पहले/दौरान/पश्चात संबंधित चिन्हित स्थलों पर जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा



CE(I/C) / ACE(R/D)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / Stf.O / SO-I//

MEMBER SECRETARY

17/10/17



THE
LIBRARY OF THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
DENVER, COLORADO

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 01.09.2017

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	6.6	1.2	22.0	284.0	342.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	6.4	1.4	28.0	291.0	353.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 05.09.2017

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.20	6.2	1.8	34.0	293.0	364.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.25	5.8	2.2	46.0	305.0	385.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 07.09.2017

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.17	6.4	1.4	26.0	289.0	352.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	6.0	1.8	36.0	295.0	367.0	-	-	-	-



(B.P. Mishra)
Lab Asst. III


(Manik Lal Chandel)
Chemist


Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Durga

Date of Collection – 26.09.2017

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	6.4	1.2	20.0	298.0	352.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.18	6.2	1.6	26.0	302.0	359.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga


Date of Collection – 30.09.2017

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.51	5.2	2.2	42.0	314.0	381.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.62	4.8	3.0	66.0	321.0	393.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Durga


Date of Collection – 03.10.2017

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.22	5.8	1.8	28.0	309.0	368.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.31	5.4	2.2	36.0	312.0	376.0	-	-	-	-


(B.P. Mishra)
Lab Asst. III


(Manik Lal Chandel)
Chemist


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 809 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2017

कोरबा दिनांक 14/8/2017

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह जुलाई 2017 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। हैवी मेटल्स के परीक्षण हेतु उपकरण न होने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Bhm


CE/NO/ACE(R/L)
S/S/M/S/EE/CC
PRO/SO/NO/CL/SO-III
H:\isrgan\covering\docx
MEMBER SECRETARY
18/8/17

18/8/17

Water Sample Collected from Idols Immerse Place

Date of Collection – 24.07.2017

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.17	5.6	2.4	28.0	307.0	369.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	5.2	2.8	38.0	311.0	378.0	-	-	-	-



(Lab Asst.-II)


(Chemist)


क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 569 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2017

कोरबा दिनांक 14/02/2017

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह जून 2017 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। हैवी मेटल्स के परीक्षण हेतु उपकरण न होने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Bhm

CE(I/O) / ACE(R/S)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/O) / SLO / SOA

MEMBER SECRETARY

upload

26/3/13

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 21.06.2017

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.18	6.2	1.4	10.0	271.0	327.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.8	1.8	14.0	276.0	337.0	-	-	-	-

B. P. M. S. L. a

(Lab Asst.-II)

[Signature]
(Chemist)


क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1810 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2017

कोरबा दिनांक 21/02/2017

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। हैवी मेटल्स के परीक्षण हेतु उपकरण न होने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(I/C) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/C) / SO-I

MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

Action Taken Report After Idols Immerse


Date of Collection – 19.12.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.18	6.0	2.0	14.0	254.0	309.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	5.8	2.2	18.0	256.0	314.0	-	-	-	-

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 25.01.2017

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.19	6.2	1.2	12.0	260.0	313.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	6.0	1.4	16.0	262.0	319.0	-	-	-	-


(Lab Asst.-II)


(Chemist)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1039 / क्षे.का. / छ.ग.प.सं.मं. / 2016

कोरबा दिनांक 22/09/2016

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह जुलाई एवं अगस्त 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

CE(I/C) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/C) / St.O / SO-I/II

D:\New Folder\CECBAir-Water Monitoring Data\visarjan\covering 1.docx

MEMBER SECRETARY

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 22.07.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.16	5.2	3.4	28.0	323.0	397.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.17	4.8	3.8	36.0	327.0	406.0	-	-	-	-

Action Taken Report After Idols Immerse


Date of Collection – 17.08.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.17	5.0	3.8	36.0	308.0	407.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	5.0	4.0	44.0	307.0	411.0	-	-	-	-



(B.P. Mishra)

(Lab Asst.-II)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1457/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016 कोरबा दिनांक 16/12/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल का आदेश
दिनांक 11.09.2015 के पालन के संबंध में।
2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पृ.क्र. 2545 दिनांक 28.07.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा दुर्गा विसर्जन के पहले/दौरान/पश्चात संबंधित चिन्हित स्थलों पर जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

CE(II/C)/ACE(R/L) 550
SE(B/M/S)/EE/CC
RO/SO(A/S)/SO/D/SO-I/II

MEMBER SECRETARY

24/12/16

Before Idols Immerse of Lord Durga**Date of Collection – 10.10.2016**

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.17	5.6	2.4	24.0	301.0	384.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.4	2.8	34.0	304.0	390.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga**Date of Collection – 12.10.2016**

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.62	5.0	3.8	64.0	322.0	418.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.72	4.4	5.6	86.0	327.0	429.0	-	-	-	-


After Idols Immerse of Lord Durga**Date of Collection – 14.10.2016**

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.21	5.4	3.0	36.0	308.0	396.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.24	5.2	3.2	44.0	309.0	402.0	-	-	-	-

Remark – Heavy Metals analyzed by Balco.

B.P. Mishra
(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Chemist



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1456 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016 कोरबा दिनांक 16/12/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा
एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित
आदेश।
2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह नवम्बर 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
RO / SO(A/c) / Stf.O / SO-I/II


MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Bhm

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 23.11.2016


S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.18	6.2	2.2	18.0	256.0	316.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.19	6.0	2.4	22.0	259.0	322.0	-	-	-	-



(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)


Chemist

Handwritten signature and date 31/07/16



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1127 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016 कोरबा दिनांक 03/X/2016

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल का आदेश
दिनांक 11.09.2015 के पालन के संबंध में।
2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पृ.क्रं. 2545 दिनांक 28.07.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा गणेश विसर्जन के पहले/दौरान/पश्चात संबंधित चिन्हित स्थलों पर जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Handwritten signature and initials

CE(VC)/ACE(R/L)
SE(B/M/S)/EE/CC
RO/SO(A/c)/SE.O/SO-I/I

MEMBER SECRETARY

Handwritten signature and date 31/8/16

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

Handwritten signature

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 12.09.2016

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.15	5.2	3.0	28.0	293.0	382	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.17	5.0	3.4	36.0	298.0	390.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 14.09.2016

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.22	4.6	3.6	44.0	307.0	403.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.26	4.2	5.4	62.0	312.0	415.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 16.09.2016

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	4.8	3.2	36.0	301.0	394.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.21	4.6	3.8	48.0	302.0	398.0	-	-	-	-



(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)


Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 12.09.2016

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.15	5.2	3.0	28.0	293.0	382	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.17	5.0	3.4	36.0	298.0	390.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 14.09.2016

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.22	4.6	3.6	44.0	307.0	403.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.26	4.2	5.4	62.0	312.0	415.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 16.09.2016

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	4.8	3.2	36.0	301.0	394.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.21	4.6	3.8	48.0	302.0	398.0	-	-	-	-



(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)


Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 709 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 20/07/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह मई एवं जून 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / Stf.O / SO-1/II

MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Blm

Action Taken Report After Idols Immerse


Date of Collection – 19.05.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.21	6.0	1.8	28.0	291.0	352.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.6	2.6	32.0	295.0	361.0	-	-	-	-

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 17.06.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.20	6.2	1.4	18.0	294.0	350.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.21	5.4	2.0	26.0	292.0	358.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 379 / क्षेत्र.का. / छ.ग.प.सं.मं. / 2016

कोरबा दिनांक 10/05/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह अप्रैल 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/c) / St.O / SO-I/II

MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Bfm

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 22.04.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.19	6.2	1.4	14.0	301.0	358.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.22	6.0	2.0	22.0	305.0	369.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 111 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 22/04/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह मार्च 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

 22/4/16

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा


Blm

CE(I/c) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
RO / SO(A/c) / SO / SO-I/II



MEMBER SECRETARY

D:\New Folder\CE\Water Monitoring Data\visarjan\covering 1.docx




Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 02.03.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.20	6.0	1.8	14.0	305.0	365.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.2	16.0	318.0	373.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)


दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 2115/क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 14/02/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)



विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित आदेश।
 2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
 3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह फरवरी 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(I/C) / ACE(R/L)
SE(B/M/S) / EE / CC
PRO / SO(A/C) / Stt.O / SO-I/II
MEMBER SECRETARY


क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
Bfm

Action Taken Report After Idols Immerse


Date of Collection – 22.02.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.21	6.0	2.2	14.0	304.0	367.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.22	5.6	2.4	20.0	306.0	376.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Done (upload)



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तहसील कार्यालय के पास, रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 07759-222370, ई. मेल-rocecb korba@rediffmail.com

क्रमांक 1880 /क्षे.का./छ.ग.प.सं.मं./2016

कोरबा दिनांक 22/02/2016

प्रति,

✓ सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मूर्ति विसर्जन के संबंध में।

संदर्भ:- 1. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा
एप्लीकेशन नं. 58/2013 में दिनांक 25.10.2013 को पारित
आदेश।
2. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 5187 दिनांक 01.02.2014
3. मंडल मुख्यालय, रायपुर का पत्र क्रं. 55 दिनांक 03.04.2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा मूर्ति विसर्जन से संबंधित चिन्हित स्थलों पर माह जनवरी 2016 का जल नमूना संग्रहण कर विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। साथ ही उल्लेख है कि मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., बालको का उपकरण खराब हो जाने के कारण हैवी मेटल्स का परीक्षण नहीं किया जा सका है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

CE(WC)/ACE(R/L)
SE(B/M/S)/EE/CC
PRO/SO(A/C)/Sr.O/SO-III

MEMBER SECRETARY

क्षेत्रीय अधिकारी,

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

Bhr


upload 14/3/16

14/3/2016

Action Taken Report After Idols Immerse

Date of Collection – 21.01.2016

S.N	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdev River at Hasdev Barrage, Darri, Korba	7.22	6.2	2.4	18.0	305.0	366.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.8	2.8	22.0	306.0	374.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Before Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 20.10.2015

S.N .	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.14	6.2	2.0	18.0	288.0	359.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.8	2.6	22.0	291	367.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 22.10.2015

S.N .	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.22	5.4	4.4	56.0	293.0	378.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.25	4.6	5.8	72.0	298.0	393.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Durga at Korba

Date of Collection – 23.10.2015

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.18	5.8	3.8	40.0	291.0	365.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.23	5.2	4.6	54.0	294	384.0	-	-	-	-

(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)

(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 23.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.13	5.8	2.8	26.0	287.0	371.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.6	3.2	30.0	290.0	378.0

During Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 27.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	5.2	3.6	48.0	294.0	396.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.24	4.8	5.2	58.0	304.0	408.0

After Idols Immerse of Lord Ganesh at Korba

Date of Collection – 28.09.2015

S.N.	Place	Parameter					
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	5.4	3.0	36.0	288.0	380.0
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.2	3.4	42.0	296.0	391.0

(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)

(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)

Regional Officer

Before Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 23.09.2015

S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.13	5.8	2.8	26.0	287.0	371.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.16	5.6	3.2	30.0	290.0	378.0	-	-	-	-

During Idols Immerse of Lord Ganesh


Date of Collection – 27.09.2015


S.N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.19	5.2	3.6	48.0	294.0	396.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.24	4.8	5.2	58.0	304.0	408.0	-	-	-	-

After Idols Immerse of Lord Ganesh

Date of Collection – 28.09.2015

S. N.	Place	Parameter									
		P _H	DO Mg/L	BOD Mg/L	COD Mg/L	TDS Mg/L	Ts Mg/L	Cr. Mg/L	Pb Mg/L	Zn Mg/L	Cu Mg/L
1.	Hasdeo River at Hasdeo Barrage, Darri Korba	7.16	5.4	3.0	36.0	288.0	380.0	-	-	-	-
2.	Hasdeo River near sarvamangla mandir, Korba	7.20	5.2	3.4	42.0	296.0	391.0	-	-	-	-


(Samarjeet Singh)
(Lab Asst.-II)


(B.P. Mishra)
(Lab Asst.-II)


Regional Officer